

## Reparación pendiente clases del colegio en Ndokh

### Estado

Tras observar detenidamente las clases del colegio, se ven algunos desperfectos a corregir. Algunos son fáciles de arreglar pero otros no.

Una de las clases tiene un suelo imperfecto, la superficie no es lisa y la mezcla contiene mucha tierra por lo que el desgaste será alto. El constructor alegó falta de agua en la mezcla de arena y cemento.



El resto de las clases también presentan problemas de desgaste pero no puntuales y no generalizados.



Por otro lado, los dinteles del tejado de 2 clases no se han pintado y han comenzado a corroerse. En este caso, se cree que es muy importante protegerlos para evitar accidentes graves y para aumentar la vida útil de los materiales. En otras clases, sí que se ha pintado.



